



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 1176

г. Канск

« 31 » января 20 24 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске
Цуприковой Оксаной Владимировной при проведении профилактического
визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Канска
(сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 2 г. Канска), находящегося по
адресам: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, д. 27;
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Луначарского, д. 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение абз. 5 п. 2.4.4., 2.8.1., 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 144
таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) в системе искусственного
освещения имеются старые, изношенные неисправные светильники, имеет
место – недостаточное количество световых точек, в результате уровень
искусственной освещенности в кабинете № 31 на рабочих местах учащихся
не соответствует нормируемым значениям (300 лк) и составляет среднее

значение 267 ± 25 лк; в кабинете информатики в светильниках местного освещения отсутствуют лампы – нарушение устранено, что подтверждает объяснительная директора от 29.01.2024; в кабинете № 33 не предусмотрено местное освещение учебной доски – уровень освещенности составил 135 ± 12 лк при нормируемом значении 500 лк, что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 30.09.2015 года) № 723 от 30.01.2024 (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 19.01.2024 № 206-39);

- в нарушение абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах для учащихся среднего звена №№ 28, 11, 35, 36 и др. не выделена мебель № 4 и №5 для роста детей ниже 1750 мм (кабинеты), в кабинете № 11 стулья по высоте не подобраны в комплекте к столам; – нарушение устранено, что подтверждает объяснительная директора от 29.01.2024;

- в нарушение абз. 9 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в отдельных кабинетах (№№ 31, 23, 21, 29, 11 и других) отделка боковых поверхностей учебной мебели отсутствует, видна поверхность из ДСП, материала выделяющего во внешнюю среду канцерогенные вещества – нарушение устранено, что подтверждает объяснительная директора от 29.01.2024;

- в нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в кабинете биологии не установлена раковина с подводкой воды и канализации;

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 отделка дверей в кабинетах №№ 31, 32 с трещинами, участками без краски, что не допускает проведение качественной влажной уборки – нарушение устранено, что подтверждает объяснительная директора от 29.01.2024;

- в нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 в туалете девочек на первом этаже высота умывальников составила 93 см от пола до борта прибора, при норме не более 80 см – нарушение устранено, что подтверждает объяснительная директора от 29.01.2024; на втором и третьем этажах основного здания школы для детей демонтированы и отсутствуют санитарные узлы,

- в нарушение п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 продолжительность перемен между уроками в понедельник и четверг составляет менее 10 минут (5 минут); продолжительность больших перемен для приема пищи – менее 20-30 минут (15 минут);

- в нарушение п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 образовательная недельная нагрузка в 4 а, 4б, 4в, 4г, 8б, 10 классах распределена неравномерно, так максимальная дневная нагрузка приходится на пятницу последний рабочий день в неделе.

По адресу начальной школы: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Луначарского, д. 1 выявлено следующее:

- в нарушение абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах для учащихся начальных классов (1а, 1б, 1в) для 24 детей из 85 мебель не

мебель

- вода и канализация - раковина - двери

туалет

расписание

подобрана по росту: не выделено 19 мест № 2 и 5 мест № 3;

- в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 в здании начальной школы при входе поверхность крыльца не ровная с дефектами и повреждениями, что не исключает травматизма среди детей и персонала;

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолок запасного выхода имеет повреждения, отсутствует кусок штукатурки между плитами, что не исключает отслоения и обрушения отделки в дальнейшем; в кабинетах на 3 этаже видны следы протекания кровли, в результате отделка потолка имеет повреждения и отслоения;

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 отделка верхней части стен в учебных кабинетах выполнена краской, не допускающей проведение качественной уборки;

- в нарушение 2.8.1., 2.8.9. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в системе искусственного освещения имеются старые, изношенные неисправные светильники, имеет место – недостаточное количество световых точек, в результате уровень искусственной освещенности в кабинетах № 8 и № 9 на рабочих местах учащихся не соответствует нормируемым значениям (300 лк) и среднее значение составляет 181 ± 17 и 213 ± 20 лк, что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU. 710074 от 30.09.2015 года) № 723 от 30.01.2024 (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 19.01.2024 № 206-41);

- в нарушение п. 2.7.2., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 оконные блоки в помещениях первого этажа находятся в состоянии высокой степени износа, остекление – не из цельного стеклопакета, из-за нарушенной герметичности нарушается режим проветривания.

- в нарушение п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденная мебель (табуретки) в обеденном зале столовой используются с нарушенной боковой отделкой – нарушение устранено, что подтверждает объяснительная директора от 29.01.2024;

- в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в малом спортивном зале для учащихся начальной школы имеют неровности, дефекты и участки отслоившейся краски, что не исключает травматизма среди детей и персонала;

- в нарушение п. п. 2.4.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.7.2., 2.8.3., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в мастерских трудового обучения мальчиков, расположенных в одноэтажном приспособленном здании не обеспечена подача горячей воды (водонагреватель отключен), нарушение устранено, что подтверждает объяснительная директора от 29.01.2024; протекает кровля, перекрытие на здании сырое с признаками повреждения грибком, что ухудшает микроклимат и способствует возникновению заболеваемости; полы не ровные вибрируют при ходьбе, имеют многочисленные заплатки; при отсутствии тамбура на входе отсутствует тепловая завеса; конструкция окон

не позволяет организовать проветривание, стекла с трещинами;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Устранить нарушения:

1. абз. 5 п. 2.4.4., 2.8.1., 2.8.9. СП 2.4.3648-20, таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 – в системе искусственного освещения заменить старые, изношенные неисправные светильники, обеспечить достаточное количество световых точек, привести в соответствие уровень искусственной освещенности в кабинете № 31 на рабочих местах учащихся не менее 300 лк; в кабинете № 33 предусмотреть местное освещение учебной доски;
2. п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 – в кабинете биологии установить раковину с подводкой воды и канализации;
3. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 – на втором и третьем этажах основного здания школы восстановить санитарные узлы для детей;
4. п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 – обеспечить продолжительность малых перемен между уроками в понедельник и четверг не менее 10 минут; продолжительность больших перемен для приема пищи – менее 20-30 минут;
5. п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 – расписание в 4 а, 4б, 4в, 4г, 8б, 10 классах составить с учетом недельной работоспособности.

Устранить нарушения по адресу начальной школы: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Луначарского, д. 1:

6. абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 – в учебных кабинетах для учащихся начальных классов мебель подобрать по росту;
7. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 – в здании начальной школы при входе отремонтировать поверхность крыльца;
8. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – устранить повреждения потолка запасного выхода, восстановить целостность штукатурки между плитами; в кабинетах на 3 этаже – следы протекания кровли;
9. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – отделку верхней части стен в учебных кабинетах выполнить влагостойкой краской;
10. п. п. 2.8.1., 2.8.9. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 – в системе искусственного освещения заменить старые, изношенные неисправные светильники, обеспечить нормируемый уровень искусственной освещенности в кабинетах № 8 и № 9 на рабочих местах учащихся;
11. п. 2.7.2., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 – заменить старые ветхие оконные блоки в помещениях первого этажа, заменить остекление из цельного стеклопалотна;
12. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 – устранить неровности, дефекты и участки

отслоившейся краски полов в малом спортивном зале для учащихся начальной школы;

- 13.п. п. 2.4.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 – в мастерских трудового обучения мальчиков, расположенных в одноэтажном приспособленном здании устранить протекание кровли с признаками повреждения грибком; оборудовать помещение для занятий ровными полами без дефектов, проседания и заплат; на входе установить тепловую завесу; конструкция окон должна обеспечивать проветривание, остекление выполнить без трещин.

Срок исполнения настоящего предписания: 16.12.2025.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СОШ № 2 г. Канска, юридический адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, д. 27.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 4 тел./факс 8391(61) 2-08-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«16» декабря 2025 года** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске



О. В. Цуприкова

С предписанием ознакомлен (а)

« 31 » 01 2024 г.

(подпись)

И. Е. Злобинер

(инициалы и фамилия)